Bulletin de maintenance 3

Mercedes-Benz

Carline Automobiles Boisset SA
Rue du Châble-Bet 38
Martigny

Date 18.02.2025
N° d'ordre de réparation 20-29914
Kilométrage 19585 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	GD0V
Temps restant	-628 Jours
Distance restante	8400 km

Qualité d'huile / viscosité

description	Moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance A avec pack plus ☑

Supplement a la maintenance : remplacer le liquide de frein ☑

Supplement a la maintenance : Remplacer la pile de la cle-emetteur ☑

Supplement a la maintenance : Boite de vitesses a double embrayage, effectuer la vidange d'huile sur veh. avec boite de vitesses 700.40 ☑

Jusqu' à la prochaine maintenance nécéssaire

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantie contre la corrosion / perforation ☐

Intervalle de service selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Observé ☐

Travaux supplémentaires selon prescriptions Mercedes-Benz AG

Effectué ☑

Mercedes-Benz

Historique de maintenance

Mercedes-Benz	Carline Automobiles Boisset SA Rue du Câble-Bet 38 Martigny	Date Kilométrage Maintenance	18.02.2025 19585 km Service A
Mercedes-Benz	Carline Automobiles Boisset SA Rue du Câble-Bet 38 Martigny	Date Kilométrage Maintenance	31.05.2022 7992 km Service B
Mercedes-Benz	MB Auto Center Zug AG Sennweidstrasse 28 Steinhausen	Date Kilométrage Maintenance	08.09.2020 2470 km Service A