



## Wagengegevens

Wagen afgeleverd

06 JAN 2018

op

10

bij km

2110911

Bedrijfsnr.



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| PROD.NUMMER         | 2681720           |
| PROD.NUMBER         |                   |
| FIN                 | WP0ZZZ99ZJS130970 |
| VIN                 |                   |
| TYP                 | 991540            |
| TYPE                |                   |
| MOTORKB./GETR.KB    | DCJ / CG140       |
| ENG.CODE/TRANS.CODE |                   |
| VERTRIEBSFARBCODE   | N5                |
| SALESNO             |                   |
| AUSSTATTUNGSCODE    | AZ                |
| INTERIOR CODE       |                   |
| FARBCODE            | M5F               |
| COLORCODE           |                   |
| VIN                 |                   |



991.701.180.00

# Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Afleveringsinspectie uitgevoerd  
(kosteloos)

op 5-1-2018

Opdrachtnr. 18407

bij km 10



Stempel

Ja / Nee

☒ ☐ Olieservice  
☒ ☐ Inspectie

☒ ☐ Remvloeistof ververs  
☐ ☒ Bougies vervangen  
☐ ☒ Luchtfilter vervangen  
☐ ☒ Water uit brandstoffilter afgetapt  
☐ ☒ Brandstoffilter vervangen  
☐ ☒ Aandrijfriem gecontroleerd  
☐ ☒ Aandrijfriem vervangen  
☐ ☒ Bandenaafdichtmiddel vervangen  
☐ ☒ Transmissieolie ververs  
☐ ☒ Olie asaandrijving ververs  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

op 03-06-2020

Opdrachtnr. 52516

bij km 33591



Ja / Nee

☒ ☐ Olieservice  
☒ ☐ Inspectie

☒ ☐ Remvloeistof ververs  
☐ ☒ Bougies vervangen  
☐ ☒ Luchtfilter vervangen  
☐ ☒ Water uit brandstoffilter afgetapt  
☐ ☒ Brandstoffilter vervangen  
☒ ☐ Aandrijfriem gecontroleerd  
☐ ☒ Aandrijfriem vervangen  
☒ ☐ Bandenaafdichtmiddel vervangen  
☐ ☒ Transmissieolie ververs  
☐ ☒ Olie asaandrijving ververs  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

op 12-07-2022

Opdrachtnr. 5725

bij km 38400



# **Onderhoudsbewijs** (aankruisen wat van toepassing is)

W

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

P

B

P

a

C

F

M

C

t

(

F

[

(

☒ ☐ Olieservice  
☒ ☐ Inspectie

☒ ☐ Remvloeistof ververs  
☒ ☐ Bougies vervangen  
☒ ☐ Luchtfiler vervangen  
☐ ☒ Water uit brandstoffilter afgetapt  
☐ ☒ Brandstoffilter vervangen  
☒ ☐ Aandrijfriem gecontroleerd  
☒ ☐ Aandrijfriem vervangen  
☐ ☒ Bandenafdichtmiddel vervangen  
☐ ☒ Transmissieolie ververs  
☒ ☐ Olie asaandrijving ververs  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

op 10.07.24

Opdrachtnr. 51886

bij km 52639  
211 5192

**Porsche Centrum  
Twente**  
Stempel

☒ ☐ Olieservice  
☒ ☐ Inspectie

☒ ☐ Remvloeistof ververs  
☐ ☒ Bougies vervangen  
☐ ☒ Luchtfiler vervangen  
☐ ☒ Water uit brandstoffilter afgetapt  
☐ ☒ Brandstoffilter vervangen  
☒ ☐ Aandrijfriem gecontroleerd  
☐ ☒ Aandrijfriem vervangen  
☐ ☒ Bandenafdichtmiddel vervangen  
☐ ☒ Transmissieolie ververs  
☐ ☒ Olie asaandrijving ververs  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

op 2.07.2026

Opdrachtnr. 14042

bij km 60347

**Porsche Centrum  
Twente**  
211 5192

Stempel

☐ ☐ Olieservice  
☐ ☐ Inspectie

☐ ☐ Remvloeistof ververs  
☐ ☐ Bougies vervangen  
☐ ☐ Luchtfiler vervangen  
☐ ☐ Water uit brandstoffilter afgetapt  
☐ ☐ Brandstoffilter vervangen  
☐ ☐ Aandrijfriem gecontroleerd  
☐ ☐ Aandrijfriem vervangen  
☐ ☐ Bandenafdichtmiddel vervangen  
☐ ☐ Transmissieolie ververs  
☐ ☐ Olie asaandrijving ververs  
☐ ☐ \_\_\_\_\_  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

op \_\_\_\_\_

Opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij km \_\_\_\_\_

Stempel