Wartungsliste

Auftragsnummer	Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
2012007450	42302T	NMS-N 3	2009-10
Fahrgestellnummer	**MKB**	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
WUAZZZ425AN000872	BUJ	022301	
Typbezeichnung	**GKB**	**Modelljahr**	**Datum**
R8 quattro 5.2 10386	KVJ	2010	2012-10-19

LongLife Service (mit Öl)

	Elektrik	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Beleuchtung über Fahrerinformationssystem prüfen, Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung und Blink/Warnblinkanlage (Farbe beachten) zusätzlich überprüfen.	☑	☐	☐
	LongLife Service (mit Öl): Zurücksetzen	☑	☐	☐
	Laufleistungsabhängige Inspektion: Werden ALLE fälligen Zusatzarbeiten durchgeführt. X Ja / Nein ____ Fällig bei Km Stand 60000	☑	☐	☐
	Zeitabhängige Inspektion: Ist Datum 10/2012 Fällig am Datum 10/2014 eingeben.	☑	☐	☐
	Staub-Pollenfilter/Geruchs-Schadstofffilter: Ersetzen ●	☑	☐	☐

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Sichtprüfung der Karosserie auf etwaige Lackbeschädigungen und Korrosion, innen und außen bei geöffneten Klappen und Türen.	☑	☐	☐
	Türscharniere mit Feststeller, Schließzylinder und Motorhaubenfanghaken: Schmieren	☑	☐	☐
	Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung und Funktion prüfen	☐	☒	☑
	Frontklappenscharniere: Schmieren	☑	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: Verschleiß und Ruhestellung: Prüfen	☑	☐	☐

	Kofferraum	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Batterie: Prüfen	☐	☒	☑
	Bremsflüssigkeit wechseln; Sieb vom Bremsflüssigkeitsbehälter auf keinen Fall herausnehmen ●	☑	☐	☐

	Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen 5	☑	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen			

Onderhoudslijst

Audi

Werkordernr.	Verkoopmodel	Kenteken	Kentekenregistratie
	42302T		2009-10-20
Chassisnummer	MC	Kilometerstand	Serviceadviseur
WUAZZZ425AN000872	BUJ	36484	
Verkoopmodel	VBC	Modeljaar	Datum
R8 quattro 5.2 :10386 6SB	KVJ	2010	2014-8-18

Inspectie met olie verversen

Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	☑	☐	☐

Wagen voor de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Rij- en achteruitrijverlichting, stadslicht, kentekenplaatverlichting, knipper- en alarmlichten: werking controleren	☑	☐	☐
Ruitensproeierinstallatie: straalvorming controleren en zo nodig afstellen	☑	☐	☐
Koplampsproeiers: werking controleren	☑	☐	☐
Ruitenwisserbladen: op beschadigingen controleren	☑	☐	☐
Interieurluchtfilter: vervangen ●	☐	☑	☑
Carrosserie: lak bij geopende kleppen en portieren controleren op beschadigingen en corrosie	☑	☐	☐
Bandenreparatieset: controleren op volledigheid, houdbaarheidsdatum controleren en invullen 04/2013 (MM/JJJJ)	☐	☑	☐
Vanghaak motorkap: smeren	☐	☑	☑
Kapsloten voorklep: smeren	☐	☑	☑
Scharnieren voorklep: smeren	☐	☑	☑
Portierscharnieren met portiervanger en slotcilinder: smeren	☐	☑	☑

Wagen op de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Motorolie: oliefilter vervangen	☐	☑	☑
Banden vooras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☐	☑	☑
Banden achteras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☐	☑	☑
Motorolie: aftappen	☐	☑	☑
Band LV: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen 8.0 mm	☑	☐	☐
Band LA: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen 6.0 mm	☑	☐	☐
Band RA: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen 6.0 mm	☑	☐	☐

Onderhoudslijst

Audi

Werkordernr.	Verkoopmodel	Kenteken	Kentekenregistratie
	42302T	39ZVB2	2009-10-20
Chassisnummer	**MC**	**Kilometerstand**	**Serviceadviseur**
WUAZZZ425AN000872	BUJ	42769	
Verkoopmodel	**VBC**	**Modeljaar**	**Datum**
R8 quattro 5.2 10386 6SB	KVJ	2010	2016-7-29

Inspectie met olie verversen

	Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
	Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	☑	☐	☐

	Wagen voor de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
	Claxon: werking controleren	☑	☐	☐
	Dashboardkastje- en binnenverlichting alsmede leeslampjes: werking controleren	☑	☐	☐
	Rij- en achteruitrijverlichting, stadslicht, kentekenplaatverlichting, knipper- en alarmlichten: werking controleren	☑	☐	☐
	Ruitensproeierinstallatie: straalvorming controleren en zo nodig afstellen	☑	☐	☐
	Koplampsproeiers: werking controleren	☑	☐	☐
	Ruitenwisserbladen: op beschadigingen controleren	☑	☐	☐
	Carrosserie: lak bij geopende kleppen en portieren en wagen van onderen controleren op beschadigingen en corrosie	☑	☐	☐
	Bandenreparatieset: controleren op volledigheid, houdbaarheidsdatum controleren en invullen 04/2013 **(MM/JJJJ)**	☐	☑	☐
	Bagageruimteverlichting: werking controleren	☑	☐	☐
	Scharnieren achterspoiler: smeren	☑	☐	☐
	Vanghaak motorkap: smeren	☑	☐	☐
	Kapsloten voorklep: smeren	☑	☐	☐
	Scharnieren voorklep: smeren	☑	☐	☐
	Portierscharnieren met portiervanger en slotcilinder: smeren	☑	☐	☐

	Wagen op de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
	Hydraulisch gedeelte: oliepeil controleren	☑	☐	☐
	Koelsysteem: bescherming tegen bevriezing en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig corrigeren (bescherming tegen bevriezing: voorgeschreven waarde -25 °C / meetwaarde -25 **°C)**	☑	☐	☐
	Banden vooras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☑	☐	☐
	Banden achteras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☑	☐	☐
	Remvloeistof: verversen Vulhoeveelheid 1,15 liter ●	☑	☐	☐

Onderhoudslijst

Werkordernr.	Verkoopmodel	Kenteken	Goedkeuring
64731	42302T	39ZVB2	2009-10-20
Chassisnummer	**MC**	**Kilometerstand**	**Serviceadviseur**
WUAZZZ425AN000872	BUJ	46426	
Verkoopmodel	**VBC**	**Modeljaar**	**Datum**
R8 quattro 5.2 10386 M6S	KVJ	2010	01.04.2021

Inspectie met olie verversen

Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	☑	☐	☐

Wagen voor de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Rij- en achteruitrijverlichting, stadslicht, kentekenplaatverlichting, knipper- en alarmlichten: werking controleren	☑	☐	☐
Ruitensproeierinstallatie: straalvorming controleren en zo nodig afstellen	☑	☐	☐
Koplampsproeiers: werking controleren	☑	☐	☐
Ruitenwisserbladen: op beschadigingen controleren	☐	☑	☑
Carrosserie: lak bij geopende kleppen en portieren en wagen van onderen controleren op beschadigingen en corrosie	☑	☐	☐
Bandenreparatieset: controleren op volledigheid, houdbaarheidsdatum controleren en invullen 04.2013 (MM/JJJJ)	☐	☑	☐
Scharnieren achterspoiler: smeren	☑	☐	☐
Vanghaak motorkap: smeren	☑	☐	☐
Kapsloten voorklep: smeren	☑	☐	☐
Scharnieren voorklep: smeren	☑	☐	☐
Portierscharnieren met portiervanger en slotcilinder: smeren	☑	☐	☐

Wagen op de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Banden vooras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☐	☑	☑
Banden achteras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☐	☑	☑
Remvloeistof: verversen Vulhoeveelheid 1,15 liter	☑	☐	☐
Motorolie: aftappen	☑	☐	☐
Motorolie: oliefilter vervangen	☑	☐	☐

Onderhoudslijst

Werkordernr.	Verkoopmodel	Kenteken	Goedkeuring
42832	42302T	39ZVB2	2009-10-20
Chassisnummer	**MC**	**Kilometerstand**	**Serviceadviseur**
WUAZZZ425AN000872	BUJ	47000	
Verkoopmodel	**VBC**	**Modeljaar**	**Datum**
R8 quattro 5.2 10386 M6S	KVJ	2010	17.08.2023

Inspectie met Olieservice (variabel)

Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	☑	☐	☐

Voertuig voor de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Rij- en achteruitrijverlichting, remlichten, stadslicht, kentekenplaatverlichting, knipper- en alarmlichten: werking controleren	☑	☐	☐
Ruitensproeierinstallatie: straalvorming controleren en zo nodig afstellen	☑	☐	☐
Koplampsproeiers: werking controleren	☑	☐	☐
Ruitenwisserbladen: op beschadigingen controleren	☑	☐	☐
Carrosserie: lak bij geopende kleppen en portieren en voertuig van onderen controleren op beschadigingen en corrosie	☑	☐	☐
Bandenreparatieset: controleren op volledigheid, houdbaarheidsdatum controleren en invullen nok (MM/JJJJ)	☑	☐	☐
Scharnieren achterspoiler: smeren	☑	☐	☐
Vanghaak motorkap: smeren	☑	☐	☐
Kapsloten voorklep: smeren	☑	☐	☐
Scharnieren voorklep: smeren	☑	☐	☐
Portierscharnieren met portiervanger en slotcilinder: smeren	☑	☐	☐

Voertuig op de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Banden vooras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☑	☐	☐
Banden achteras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	☑	☐	☐
Remvloeistof: verversen Vulhoeveelheid 1,15 liter ●	☑	☐	☐
Motorolie: aftappen	☑	☐	☐
Motorolie: oliefilter vervangen	☑	☐	☐

Band LV: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen 4 mm	☐	☑	☐
Band LA: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen 3.4 mm	☐	☑	☐
Band RA: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen 3.4 mm	☐	☑	☐
Band RV: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen 4 mm	☐	☑	☐
Remblokken: dikte controleren	☑	☐	☐
Motor, versnellingsbak, asaandrijving en stuurinrichting: visueel op lekkages en beschadigingen controleren	☑	☐	☐
Onderdelen van de voor- en achteras: speling, bevestiging en afdichtingshoezen controleren op beschadigingen	☐	☑	☐
Motorolie: bijvullen; voor werkinstructie en vulhoeveelheid zie brochure "Onderhoud" - VW-norm VW 504 00 Vulhoeveelheid 0 liter	☑	☐	☐

Afrondende werkzaamheden	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Bandenspanningscontrole: gewijzigde bandenspanningswaarden opslaan	☑	☐	☐
Service-intervalindicatie: Inspectie met olie verversen (variabel) terugzetten	☑	☐	☐
Kanaal voor tijd: op volgende uit te voeren extra werkzaamheid of inspectie bij 08.2025 (MM/JJJJ) terugzetten	☑	☐	☐
Kanaal voor gereden kilometers: op volgende uit te voeren extra werkzaamheid of inspectie bij 77474 km terugzetten	☑	☐	☐
Proefrit: maken	☑	☐	☐

● *Extra werkzaamheid tegen aparte berekening*

Visuele controle

OK / uitgevoerd = in orde n. OK = Niet in orde, reparatie-aanwijzingen opvolgen a.u.b. Verholpen = De storing is verholpen

Onderhoudsnotitie

*Schokdempers voorzijde beide lek.

*Banden rondom 10jaar oud en uitgedroogd.

Pashouderbon

AUDI CENTRUM AMSTERDAM
KLOKKENBERGWEG 19
1101 AK AMSTERDAM
020-5646464

Kassanr: CT323925 Merchant: 20809431
Boekingsper: 4230 Referentie: 00013476
MAESTRO (A0000000043060)
Pas: xxxxxxxxxxxx4199xxx
Pasnr: 04

18/08/2014 16:52 Auth. code: 230AUT

Totaal: 677,18 EUR

U HEEFT BETAALD

Amsterdam

geijk

ALBURG

FACTUURNUMMER : 141/6575549

Factuurdatum : 18-08-2014

Bladnummer : 1

Kenteken: 39ZVB2 Chass.nr: WUAZZZ425AN000872 Km-stand: 36.484
Type-nr.: 42302T Refer. : Lev.dat.: 20-10-2009
S.adv. : Ramon Koning WO-nr : 141/174129

op 18-08-2014 aan u geleverd

			Aantal	Bedrag	BTW
01090006	Longlife service	281,40	1	281,40	H
HAALBR01	H en b klant twv 19,-	0,01	1	0,01	H
079 198 405 E	Oliefilter	39,75	1	39,75	H
4F0 898 438 C	Interieurluchtfilter	47,60	1	47,60	H
N 013 806 3	AFDICHTRING	0,15	3	0,45	H
N 013 815 7	Dichtring	1,68	1	1,68	H
SO 050 300	5W30 HelixUltra prof AV-L olie	21,00	8,50	178,50	H
ZG 337 401 5	Ruitensproeier vloeistof	2,00	1	2,00	H
	Kleinmateriaal	4,51	1	4,51	H
	Milieuheffing	3,75	1	3,75	H

Wij leggen uw gegevens over het gebruik van dienstverlening, aankoop van producten, de uitvoering van een overeenkomst, serviceverlening en nakoming van garantieverplichtingen vast. Voorts kunnen deze gegevens worden gebruikt voor adresvalidatie en om u te informeren over relevante (nieuwe) producten en diensten door ons, de importeur of de aan de importeur gelieerde financiele dienstverlener. Indien u geen prijsstelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten van ons, neemt u dan contact met ons op. Wilt u geen informatie ontvangen van de importeur, stuurt u dan een brief naar Pon's Automobielhandel B.V., ovv non mail database, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort

Bedr.ex.BTW 559,65 BTW 21,00% 117,53 KONTANT TE BET. EUR 677,18

Goede reis! Wij gaan ervanuit dat u UITERST TEVREDEN bent!

Audi Centrum Amsterdam
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020-564 64 64
F 020-564 64 65
E info@audicentrumamsterdam.nl
I www.audicentrumamsterdam.nl

Audi Service Centrum Amstelveen
Bouwerij 61
1185 XW Amstelveen
T 020-426 61 42
F 020-426 61 43
E info@audicentrumamsterdam.nl
I www.audicentrumamsterdam.nl

Directie/centrale administratie
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
BTW nr. NL 809349504B.13
K.v.K. 33205551
IBAN NL65 VOWA 0474 7722 76
BIC VOWANL21XXX

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier.

33149

Audi Centrum
Amsterdam

Audi

FACTUUR

Factuurnr.	12423434	**Debiteurnummer**	5033772	**Voertuig**	R8 quattro 5.2 10386 6SB
Datum	03/08/2016	**B.T.W. nummer**		**Kenteken**	39-ZVB-2
Werkorder	32914	**Uw referentie**		**Chassis**	WUAZZZ425AN000872
Werkorder datum	20/07/2016	**Bestuurder**		**Deel 1**	20/10/2009
Retour onderdeel	Nee	**Bedrijf**		**KM-stand**	42769
Fleetno		**Voorraadnummer**		**Contract**	

Code	Aant.	Omschrijving	Prijs	Bedrag
				€ 271,25
01090006	2,50	Longlife service Audi R8 - V10		€ 43,40
01500000	0,40	Interactieve functie .	€ 21,48	€ 182,58
OSO 000800	8,5	0W30 HelixUltra prof AV-L Shel	€ 2,00	€ 2,00
URSV	1,0	Ruitensproeier vloeistof	€ 44,00	€ 44,00
V079198405E	1,0	Filterelement met pakking	€ 0,16	€ 0,48
VN 0138063	3,0	Afdichtring	€ 2,27	€ 4,54
VN 90813202	2,0	Afsluitplug met afdichtring		
				€ 86,80
01400052	0,80	Remvloeistof service. In combinatie met onderhoud	€ 4,82	€ 4,82
VZG 3317260	1,0	Procar remvloeistof lv 60 l		€ 173,60
28702074	1,60	Bougies uit- en ingebouwd In combinatie met onderhoud	€ 17,80	€ 178,00
905621C	10,0	Bougie 'longlife'		€ 10,85
55131950	0,10	Stelmotor v klepopener uit- en inbouwen		€ 97,65
70071900	0,90	Opbergvak uit- en inbouwen		€ 32,55
55135550	0,30	Stelmotor van klepopener vervangen	€ 103,10	€ 103,10
V420959309A	1,0	Stelelement		€ 54,25
70591900	0,50	Voorportierbekleding uit- en inbouwen		€ 21,70
95016	0,20	Proefrit na afstelling ruit		€ 43,40
64401500	0,40	Voorportierruit afstellen Hoogte verstelling		€ 1.354,97

vervolg op pagina 2

Audi Centrum Amsterdam
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 564 64 64
E info@audicentrumamsterdam.nl
I www.audicentrumamsterdam.nl

Directie/Centrale administratie
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
BTW nr. NL 8093.49.504 B13
K.v.K. Amsterdam 33205551
IBAN NL65 VOWA 0474 7722 76
BIC VOWA NL 21 XXX

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C021660

60758

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier

Audi Centrum
Amsterdam

Audi

FACTUUR

Factuurnr.	12423434	**Debiteurnummer**	5033772	**Voertuig**	R8 quattro 5.2 10386 6SB
Datum	03/08/2016	**B.T.W. nummer**		**Kenteken**	39-ZVB-2
Werkorder	32914	**Uw referentie**		**Chassis**	WUAZZZ425AN000872
Werkorder datum	20/07/2016	**Bestuurder**		**Deel 1**	20/10/2009
Retour onderdeel	Nee	**Bedrijf**		**KM-stand**	42769
Fleetno		**Voorraadnummer**		**Contract**	

Code	Aant.	Omschrijving	Prijs	Bedrag
		vervolg van pagina 1		€ 1.354,97
64401552	0,40	Voorportierruit afstellen Zij verstelling (Info : alle naden wijken iets tov Re-zijde)		€ 43,40

Opmerkingen:
Bedankt voor uw bezoek, u bent geholpen door jan ter beek / barry van dorp

BTW %			Sub-totaal	€ 1.398,37
21,00 % BTW over	€ 1.398,37	€ 293,66		

Te betalen binnen 14 dagen

Gelieve bij betaling te vermelden

Factuur	Debiteurnummer	Totaal	€ 1.692,03
12423434	**5033772**		

U bent geholpen door Jan ter Beek

Audi Centrum Amsterdam
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 564 64 64
E info@audicentrumamsterdam.nl
I www.audicentrumamsterdam.nl

Directie/Centrale administratie
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
BTW nr. NL 8093.49.504 B13
K.v.K. Amsterdam 33205551
IBAN NL65 VOWA 0474 7722 76
BIC VOWA NL 21 XXX

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C021660

60758

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier

Audi Centrum
Amsterdam

Terminal: CT323925 Merchant: 20809431
Periode: 1092 Transactie: 00044426
Token: 1009109201799883087
Contactloze betaling
Maestro (A0000000043060)
Kaart: 673342xxxxxxxxx1045
Kaartnr: 06

BETALING
02/04/2021 17:05 Auth. code: 046A12

Totaal: 3356,17 EUR
Met consumentenapparaat gevalideerd

AKKOORD

Factuur

Datum	02/04/2021				
Factuurnr.	12514768	Werkordernr.	64731	Paginanr.	1
Debiteurnr.	5033772	Werkorder datum	30/03/2021	KM-stand	46.426
Opdrachtnr.		Kenteken	39-ZVB-2	Volgende APK datum	04/02/2021
BTW nr.		Chassisnr.	WUAZZZ425AN000872	RO Contractnr.	

k / type: R8 quattro 5.2 10386 6SB

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
A 010926747	Longlife Onderhoudsservice				
- Uitgevoerde werkzaamheden					
01090006	Longlife service				264,60
010KLMA9	Bijdrage in gebruikte hulpstoffen				13,69
01012MA9	Bijdrage in afvalverwerkingskosten				36,10
- Gebruikte materialen					
V079198405E	Filterelement met pakking	1,00			52,59
VN 0138063	Afdichtring	1,00			1,63
VN 0138115	Afdichtring	2,00			3,26
VN 0138157	Afdichtring	2,00			4,82
V500009251	Helix ultra pro avl 0w30	8,30			188,66
VN 0297014	Olieaftapschroef	2,00	4,62		9,24
VN 91119401	Sluitschroef	1,00	2,28		2,28

U heeft recht op Mobiliteitsgarantie/service voor de volgende 30,000 km of tot het volgende fabrieksvoorgeschreven onderhoudsmoment (wat ike het eerst optreedt).

AP05A200001	Apk i.c.m. onderhoud				
- Uitgevoerde werkzaamheden					
0530000A	Algemene periodieke keuring				
055000EO	Milieutest (eobd-scan)				
050000AF	Afmeldkosten APK	1,00			4,35
A 270613096	Accu vervangen				
- Uitgevoerde werkzaamheden					
27061950	Accu uit- en ingebouwd			15,00%	32,13
27065550	Accu vervangen			15,00%	10,71

Audi Centrum Amsterdam
Sales en service
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 5646464

Audi Sales en Service Hoofddorp
Audi Sales en Service Almere

A-Point B.V.
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
Informatie : a-point.nl

IBAN NL65VOWA0474772276
BIC VOWANL21XXX
K.v.K. Amsterdam 33205551
BTW nr. NL 8093.49.504 B13

73031

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier

Dit papier is FSC gecertificeerd

Audi Centrum
Amsterdam

Audi

Factuur

Datum	02/04/2021				
Factuurnr.	12514768	Werkordernr.	64731	Paginanr.	2
Debiteurnr.	5033772	Werkorder datum	30/03/2021	KM-stand	46.426
Opdrachtnr.		Kenteken	39-ZVB-2	Volgende APK datum	04/02/2021
BTW nr.		Chassisnr.	WUAZZZ425AN000872	RO Contractnr.	

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
70071900	Opbergvak uit- en ingebouwd			15,00%	96,39
- Gebruikte materialen					
V000915105DL	Batterij	1,00		15,00%	249,64
A 922713121	Ruitenwissers vervangen (Voor)				
- Uitgevoerde werkzaamheden					
92272050	Ruitenwisserbladen uit- en ingebouwd				12,60
- Gebruikte materialen					
V423998002	1 set aerowisserbladen	1,00			108,11
A 981113082	Remvloeistof verversen				
- Uitgevoerde werkzaamheden					
01400050	Remvloeistof service .				226,80
- Gebruikte materialen					
HZG3317260	Remvloeistof LV	1,15			5,54
- Uitgevoerde werkzaamheden					
90	Bevestigings boutje remklauw montage uitgeboord en vervangen	0,50			63,00
- Gebruikte materialen					
VN 91141801	Inbusbout met-poly-inbuskop	2,00	10,70		21,40
- Uitgevoerde werkzaamheden					
44052000	2 Wielen uit- en inbouwen	0,30			37,80
46382050	2 Remblokken v schijfrem a uit- en inbouwen	0,30			37,80
91290	Remklauwen achter reinigen en gangbaar maken	0,50			63,00
- Uitgevoerde werkzaamheden					

Audi Centrum Amsterdam
Sales en service
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 5646464

Audi Sales en Service Hoofddorp
Audi Sales en Service Almere

A-Point B.V.
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
Informatie : a-point.nl

IBAN NL65VOWA0474772276
BIC VOWANL21XXX
K.v.K. Amsterdam 33205551
BTW nr. NL 8093.49.504 B13

73031

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier

Dit papier is FSC gecertificeerd

Audi Centrum
Amsterdam

Audi

Factuur

Datum	02/04/2021				
Factuurnr.	12514768	Werkordernr.	64731	Paginanr.	3
Debiteurnr.	5033772	Werkorder datum	30/03/2021	KM-stand	46.426
Opdrachtnr.		Kenteken	39-ZVB-2	Volgende APK datum	04/02/2021
BTW nr.		Chassisnr.	WUAZZZ425AN000872	RO Contractnr.	

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
90	O-Ring airco leiding vervangen	1,00			126,00
- Gebruikte materialen					
H112	O-Ring airco	1,00	2,50		2,50
- Uitgevoerde werkzaamheden					
19381700	Koelvloeistof aftappen en vullen	1,60			201,60
01500000	Interactieve functie koelsysteem ontluchten	0,50			63,00
- Gebruikte materialen					
HG A13774M0	Koelvloeistof Audi A13 1 liter	12,00	6,00		72,00
10013	Airco onderhoudsbeurt incl. geurbehandeling				114,88
- Uitgevoerde werkzaamheden					
10002	Airco reinigen				
10003	Airco vacumeren en vullen				
90	Airco na legen afgeperst met stikstof om lekkage op te sporen	1,00			126,00
- Gebruikte materialen					
H200	Koudemiddel R134A	1,00			
UZG 3317208	Airco refresher	1,00			
- Uitgevoerde werkzaamheden					
17111973	Schakelapparaat van oliepeilaanduiding uit- en inbouwen	0,40			50,40
- Gebruikte materialen					
V420907660	Oliepeilsensor	1,00	234,59		234,59
- Uitgevoerde werkzaamheden					

Audi Centrum Amsterdam
Sales en service
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 5646464

Audi Sales en Service Hoofddorp
Audi Sales en Service Almere

A-Point B.V.
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
Informatie : a-point.nl

IBAN NL65VOWA0474772276
BIC VOWANL21XXX
K.v.K. Amsterdam 33205551
BTW nr. NL 8093.49.504 B13

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier. Dit papier is FSC gecertificeerd

73031

Audi Centrum
Amsterdam

Audi

Factuur

Datum	02/04/2021				
Factuurnr.	12514768	Werkordernr.	64731	Paginanr.	4
Debiteurnr.	5033772	Werkorder datum	30/03/2021	KM-stand	46.426
Opdrachtnr.		Kenteken	39-ZVB-2	Volgende APK datum	04/02/2021
BTW nr.		Chassisnr.	WUAZZZ425AN000872	RO Contractnr.	

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
24251900	Luchtfilter uit- en inbouwen	0,70			88,20
- Gebruikte materialen					
V420133844D	Filterelement	2,00			149,14
- Uitgevoerde werkzaamheden					
MOBVV	Klant maakt gebruik van een huurauto tegen kostprijs	10,00			Niet belast
	H-051-FP Automaat Per dag € 49.00 incl btw per dag				
- Uitgevoerde werkzaamheden					
19402399	Spanband aanbrengen op koelvloeistofexpansiereservoir	0,65			Garantie
was	Kostenloos auto wassen				
was	Kostenloos auto wassen				
- Gebruikte materialen					
V420121263	Spanband	1,00			Garantie
VN 01028712	Zeskantbout	1,00			Garantie

Uw totale voordeel op deze factuur:

Korting exclusief btw	€ 473,53
Garantie exclusief btw	€ 122,90

Notities:
Banden rondom matig en verouderd advies deze binnenkort laten vervangen

U bent geholpen door:

Audi Centrum Amsterdam
Sales en service
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 5646464

Audi Sales en Service Hoofddorp
Audi Sales en Service Almere

A-Point B.V.
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
Informatie : a-point.nl

IBAN NL65VOWA0474772276
BIC VOWANL21XXX
K.v.K. Amsterdam 33205551
BTW nr. NL 8093.49.504 B13

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier. Dit papier is FSC gecertificeerd

60758
73031

Audi Centrum
Amsterdam

Audi

Factuur

Datum	02/04/2021			Paginanr.	5
Factuurnr.	12514768	Werkordernr.	64731	KM-stand	46.426
Debiteurnr.	5033772	Werkorder datum	contant	Volgende APK datum	04/02/2021
Opdrachtnr.		Kenteken	39-ZVB-2	RO Contractnr.	
BTW nr.		Chassisnr.	WUAZZZ425AN000872		

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
	Andre Comaita, Serviceadviseur				
				€	2.774,45
	Totaalbedrag exclusief btw				
				€	581,72
	btw 21,00 % over € 2.770,10			€	0,00
	btw 0,00 % over € 4,35				
				€	3.356,17
	Totaalbedrag inclusief btw, contant te betalen				

Audi Centrum Amsterdam
Sales en service
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 5646464

Audi Sales en Service Hoofddorp
Audi Sales en Service Almere

A-Point B.V.
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
Informatie : a-point.nl

IBAN NL65VOWA0474772276
BIC VOWANL21XXX
K.v.K. Amsterdam 33205551
BTW nr. NL 8093.49.504 B13

60758

73031

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier

Dit papier is FSC gecertificeerd

Kopie Kaarthouder

AUDI CENTRUM AMSTERDAM BV
KLOKKENBERGWEG 19
1101 AK AMSTERDAM ZUIDOOST
020-5646464

Terminal: CT382163 Merchant: 20965736
Periode: 3229 Transactie: 00000786
Token: 1009031230026531811
Contactloze betaling
Maestro (A0000000043060)
Kaart: 673336xxxxxxxxx1021
Kaartnr: 05

BETALING
17/08/2023 15:06 Auth. code: 025D81

Totaal: 1134,42 EUR
Met PIN gevalideerd

AKKOORD

k

URG

Opdrachtnr.	5033772	Werkordernr.	42832
BTW nr.		Werkorder datum	17/08/2023
		Kenteken	39-ZVB-2
		Chassisnr.	WUAZZZ425AN000872
		Paginanr.	1
		KM-stand	47.474
		Volgende APK datum	18/07/2024
		RO Contractnr.	

k / type: AUDI R8 5.2 FSI 386kW / 524pk H

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag in €
- Uitgevoerde werkzaamheden				
TEKST	1. Longlife service			
	2. Remvloeistof.			
- Uitgevoerde werkzaamheden				
MOBEBIKE	Gebruik ebike	1,00		4,13
A 010926748	Longlife Onderhoudsservice			
- Uitgevoerde werkzaamheden				
01090012	Longlife service			343,85
010KLMA9	Bijdrage in gebruikte hulpstoffen			15,67
01012MA9	Bijdrage in afvalverwerkingskosten			38,61
- Gebruikte materialen				
V079198405E	Filterelement met pakking	1,00		53,08
VN 0138063	Afdichtring	1,00		2,38
VN 0138115	Afdichtring	2,00		4,76
N 0138157	Afdichtring	2,00		5,74
V500009251	Helix ultra pro avl 0w30	8,30		193,22

U heeft recht op Pechhulp voor de volgende 30.000 km of tot het volgende fabrieksvoorgeschreven onderhoudsmoment (welke het eerst optreedt). optreedt).

A 981113082	Remvloeistof verversen			
- Uitgevoerde werkzaamheden				
01400050	Remvloeistof service .			269,10
- Gebruikte materialen				
HZG3317260	Remvloeistof LV	1,15		7,00

Audi Centrum Amsterdam
Sales en service
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 5646464

Audi Sales en Service Hoofddorp
Audi Sales en Service Almere

A-Point B.V.
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
Informatie : a-point.nl

IBAN NL65VOWA0474772276
BIC VOWANL21XXX
K.v.K. Amsterdam 33205551
BTW nr. NL 8093.49.504 B13

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier
Dit papier is FSC® gecertificeerd
60758

Audi Centrum
Amsterdam

Factuur

Datum	17/08/2023				
Factuurnr.	12551058	Werkordernr.	42832	Paginanr.	2
Debiteurnr.	5033772	Werkorder datum	17/08/2023	KM-stand	47.474
Opdrachtnr.		Kenteken	39-ZVB-2	Volgende APK datum	18/07/2024
BTW nr.		Chassisnr.	WUAZZZ425AN000872	RO Contractnr.	

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag in €

U bent geholpen door:

Menno Huijskens, Serviceadviseur

Totaalbedrag exclusief btw	€	937,54
btw 21,00 % over € 937,54	€	196,88
Totaalbedrag inclusief btw, contant te betalen	€	1.134,42

Audi Centrum Amsterdam
Sales en service
Klokkenbergweg 19
1101 AK Amsterdam
T 020 5646464

Audi Sales en Service Hoofddorp
Audi Sales en Service Almere

A-Point B.V.
Postbus 12888
1100 AW Amsterdam
Informatie : a-point.nl

IBAN NL65VOWA0474772276
BIC VOWANL21XXX
K.v.K. Amsterdam 33205551
BTW nr. NL 8093.49.504 B13

Leveringen geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort, welke staan vermeld op de achterzijde van dit formulier

Dit papier is FSC® gecertificeerd

60758