Libretto Service

Certificazioni

Certificazioni

ASSYST

A
 B

Data

26.5.09

Chilometraggio

28287

N° ordine di riparazione

226505

Percorrenza residua in km

-

Periodo residuo in giorni

-

Marca olio motore

Mobil 1

Viscosità

0W/40

Sostituzione:

Sì No

olio motore

candele

Sì

No

filtro carburante

filtro aria

liquido di raffreddamento

liquido freni

Filtro a carbone attivo

Cinghia trapezoidale a nervature

Misuratore di massa d'aria a film caldo

Interventi aggiuntivi oltre i:
(dall'ultima sostituzione)

km

Anni

Mercedes-Benz Automobili SA

Succursale Lugano-Pazzallo

Via Pian Scairolo 31 - C.P. 133

6915 Pambio-Noranco

Firma/Timbro del punto di assistenza Mercedes-Benz

ASSYST

A
 B

Data

30.5.11

Chilometraggio

33200

N° ordine di riparazione

240249

Percorrenza residua in km

-

Periodo residuo in giorni

- 17

Marca olio motore

Mobil 1

Viscosità

0W/40

Sostituzione:

Sì No

olio motore

candele

Sì

No

filtro carburante

filtro aria

liquido di raffreddamento

liquido freni

Filtro a carbone attivo

Cinghia trapezoidale a nervature

Misuratore di massa d'aria a film caldo

Interventi aggiuntivi oltre i:
(dall'ultima sostituzione)

km

Anni

Mercedes-Benz Automobili SA

Succursale Lugano-Pazzallo

Via Pian Scairolo 31 - C.P. 133

6915 Pambio-Noranco

Firma/Timbro del punto di assistenza Mercedes-Benz

Certificazioni

ASSYST A B Data 28/06/13 Chilometraggio 38'840

N° ordine di riparazione 255210 Percorrenza residua in km Periodo residuo in giorni -3 Marca olio motore M.B. ANG Viscosità 0W/40

Table with 4 columns: Sostituzione, Sì, No, Sì, No. Rows include olio motore, filtro carburante, liquido di raffreddamento, Filtro a carbone attivo, Misuratore di massa d'aria a film caldo.

Interventi aggiuntivi oltre i: (dall'ultima sostituzione) km Anni

Mercedes-Benz Automobili SA Succursale Lugano-Pazzallo Via Pian Scairolo 31 - C.P. 133 6915 Pambio-Noranco

Firma/Timbro del punto di assistenza Mercedes-Benz

ASSYST A B Data 4.11.15 Chilometraggio 51'463km

N° ordine di riparazione Percorrenza residua in km Periodo residuo in giorni -123 Tage Marca olio motore Mobil 1 Viscosità 0W/40

Table with 4 columns: Sostituzione, Sì, No, Sì, No. Rows include olio motore, filtro carburante, liquido di raffreddamento, Filtro a carbone attivo, Misuratore di massa d'aria a film caldo.

Interventi aggiuntivi oltre i: (dall'ultima sostituzione) km Anni

Mercedes-Benz Auto-Trachsler AG Pfäffikerstrasse 48 8623 Wetzikon S. Berger Firma/Timbro del punto di assistenza Mercedes-Benz

Libretto Service

Certificazioni

Certificazioni

ASSYST

A
 B

Data

07.07.2017

Chilometraggio

54324

N° ordine di riparazione

102035

Percorrenza residua in km

Periodo residuo in giorni

- 14 Tage
Muffel

Marca olio motore

5W/40

Viscosità

Sostituzione:

Sì No

olio motore

candele

Sì No

filtro carburante

filtro aria

Luftfilter

liquido di raffreddamento

liquido freni

Filtro a carbone attivo

Cinghia trapezoidale a nervature

Misuratore di massa d'aria a film caldo

Interventi aggiuntivi oltre i:

(dall'ultima sostituzione)

km

Anni

VOGELSANG AUTOMOBILE

Schwärntenmos 9

CH-8126 Zumikon-Zürich

Tel 044/9110002 Fax 044/9110005

Mobile 079/4002011

Firma/Timbro del punto di assistenza Mercedes-Benz

ASSYST

A

Data

24.10.19

B

Chilometraggio

58634

N° ordine di riparazione

13309

Percorrenza residua in km

Periodo residuo in giorni

- 16 Tage

Marca olio motore

Viscosità

5W 40

Sostituzione:

Sì No

olio motore

candele

Sì No

filtro carburante

filtro aria

liquido di raffreddamento

liquido freni

Filtro a carbone attivo

Cinghia trapezoidale a nervature

Misuratore di massa d'aria a film caldo

Interventi aggiuntivi oltre i:

(dall'ultima sostituzione)

km

Anni

auto

schmid ag

5033 U'entfelden

062/737 53 53

Firma/Timbro del punto di assistenza Mercedes-Benz