

Eigentümersnachweis des Fahrzeugs

Modell: DB 11 V8 Coupé
Fahrgestellnummer (VIN):: SCFRMFAW346L07658
siehe VIN-Schild

Karosseriefarbe:: Lightning silver
Primäre Innenraumfarbe: Copper tan
Sekundäre Innenraumfarbe:
Nahtfarbe: Copper tan
Farbe der Instrumententafel:
Jewellery Pack Colour:

Erster Eigentümer:

Händler:

Lieferdatum:

Zweiter Eigentümer:

Händler:

Lieferdatum:

Dritter Eigentümer:

Händler:

Lieferdatum:

Vorbereitung zur Übergabe

- Funktion von Schlössern und Fahrzeugschlüsseln prüfen
- Karosserie und Innenkotflügel reinigen
- alle Transportaufkleber entfernen
- Fahrzeug reinigen
- Windschutzscheibe entfetten
- Teppiche einlegen
- Schutzabdeckungen im Innenraum entfernen
- Eigentümerhandbuch prüfen
- Bordwerkzeug kontrollieren
- Kennzeichen anbringen
- Reifendichtmittelsystem
- Abschleppöse
- Batterieladegerät (auf Wunsch)
- Status der vom Werk angeforderten Service-Aktionen und Rückrufaktionen.

Kostenlose Fahrzeug-Übergabeprüfung



Service-Aktionen geprüft:

Ja / ~~Nein~~ ✓

ASTON MARTIN

Ausstehende Service-Aktionen erledigt:

Ja / ~~Nein~~ ✓

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH

Unterschrift: **Nürburgring Test Centre**

Gottlieb-Daimler-Str. 30

M. H.

Datum:

53520 Meuspath

Germany

04.06.2019

Fahrzeugwartung

Wartungsintervalle

Eine Fahrzeugwartung ist nach jeweils 16.000 km bzw. bei geringerer Laufleistung nach 12 Monaten fällig.

- 16.000 km oder 12 Monate
- 32.000 km oder 24 Monate
- 48.000 km oder 36 Monate

Wartungstabellen

Im Folgenden werden die für dieses Fahrzeug empfohlenen Wartungspläne aufgeführt. Sie können bedarfsweise angepasst werden. Eventuelle Aktualisierungen der Wartungspläne bitte beim Aston Martin Vertragshändler erfragen.

Kundendienst-Scheckheft

Die nachfolgenden Kundendienst-Eintragungen sind für die regelmäßigen Wartungen nach jeweils 16.000 km bzw. nach jeweils 12 Monaten bei geringerer Laufleistung vorgesehen. Es sicherzustellen, dass bei jeder durchgeführten Wartung der betreffende Eintrag zum Nachweis der Erledigung abgestempelt und unterschrieben wird.

Fahrzeugmodell:

DB11 V8 Coupe

Amtliches Kennzeichen:

Fahrgestellnummer (VIN):

SCFRMFAW346L07658

Lieferdatum::

03.06.2019

16
ometerzähler:

ge des Technikers:

um:

igkeit des nächsten

Einzelhe

nce-Aktionen geprü

filter gewechselt:

lenfilter gewechselt:

rdkerzen gewechsel

rosionsschutzprüfun

igkeiten gewechse

Mobil 1

16.000 km / 1. Jahr

Kilometerzähler:

2300km

Name des Technikers:

Voll

Datum:

10.12.2019

Fälligkeit des nächsten Kundendiensts:

12/2020

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft:

Ja / ~~Nein~~

Luftfilter gewechselt:

~~Ja~~ / Nein

Pollenfilter gewechselt:

~~Ja~~ / Nein

Zündkerzen gewechselt:

~~Ja~~ / Nein

Korrosionsschutzprüfung:

Ja / ~~Nein~~

Flüssigkeiten gewechselt:

Mobil 1 0W40

Stempel des Vertragshändlers



ASTON MARTIN

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH

Name des Kunden: ~~Niederburgallee~~ Test Centre

Gottlieb-Daimler-Str. 30

Unterschrift des Kunden: ~~33920 Weiden~~

Germany

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

32.000 km / 2. Jahr

Kilometerzähler: 3385

Name des Technikers: S. Geuens

Datum: 13-04-2021

Fälligkeit des nächsten Kundendiensts: 04-2022

Stempel des Vertragshändlers



ASTON MARTIN HILVERSUM

Soestdijkerstraat wq 66

1213 XE HILVERSUM

Name des Kundendienstberaters: [Signature]

Unterschrift des Kundendienstberaters: [Signature]

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft:

Ja / Nein

Luftfilter gewechselt:

Ja / Nein

Pollenfilter gewechselt:

Ja / Nein

Zündkerzen gewechselt:

Ja / Nein

Korrosionsschutzprüfung:

Ja / Nein

Flüssigkeiten gewechselt: OW40

+ Remvleerstof

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

48.000 km / 3. Jahr

Kilometerzähler: 6351

Name des Technikers: S. Geuens

Datum: 7-11-2022

Fälligkeit des nächsten Kundendiensts: 11-2023

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft:

Ja / Nein

Luftfilter gewechselt:

Ja / Nein

Pollenfilter gewechselt:

Ja / Nein

Zündkerzen gewechselt:


Ja / Nein

Korrosionsschutzprüfung:

Ja / Nein

Flüssigkeiten gewechselt:

OW 40



Stempel des Vertragshändlers

Freemans AM Hilversum B.V.
Poststraatweg 66, 1213 XE HILVERSUM (NL)
Tel. +31 (0) 35 646 22 30
Dealer nr.: KP027211

Name des Kundendienstberaters: A. van Lee

Unterschrift des Kundendienstberaters:

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

64.000 km / 4. Jahr

Kilometerzähler: 7724

Name des Technikers: R. Bloemhof

Datum: 09-12-2023

Fälligkeit des nächsten Kundendiensts: 12-2024

Stempel des Vertragshändlers

KOSTER & HOGESLAG
AUTOMOTIVE

Name des Kundendienstberaters:

Unterschrift des Kundendienstberaters:

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft: ☒ Ja / ☐ Nein

Luftfilter gewechselt: ☐ Ja / ☒ Nein

Pollenfilter gewechselt: ☐ Ja / ☒ Nein

Zündkerzen gewechselt: ☐ Ja / ☒ Nein

Korrosionsschutzprüfung: ☒ Ja / ☐ Nein

Flüssigkeiten gewechselt: OLIO
Remvleisef

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

Eigentümer- und Fahrzeugangaben

Name:

Adresse:

:

:

:

PLZ:

Polizeiliches Kennzeichen:

Fahrgestellnummer (VIN):

Motornummer:

Garantiebeginn:

L 07658
1779506 00 89694
31/05/2019

Bei Verkauf des Fahrzeugs können die Ansprüche aus nicht abgelaufenen Teilen der Garantien auf den neuen Eigentümer übertragen werden.

Der neue Eigentümer füllt das heraustrennbare Blatt (nächste Seite) aus und schickt die neuen Angaben an:

Aston Martin Warranty Department
Aston Martin Lagonda Limited
Banbury Road
Gaydon
Warwick
CV350DB
England

Unterschrift:

Datum:

29/6/2020

Händlerstempel