

Digitaal servicebericht

Voertuiggegevens

Voertuig S 580 4MATIC

Start garantie datum 01.10.2021

FIN W1K2231761A080668

Volgende servicebeurt 01.2026

144479 km

Informatie mbt. de volgende service beurt: zie onderhoudsboekje, Mercedes Benz site en/of de service melding in het dashboard

Servicebericht 5

Mercedes-Benz

Georg Pappas Automobil GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 111
Salzburg

Datum 22.01.2025
Reparatie opdracht nr. 250179038
Kilometerstand 119479 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service A
Werkplaatscode G50M0
Resterende tijd 19 Dagen
Resterende afstand 1561 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.61
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Service A met plus-pakket uitvoeren ☒

Extra bij service: stoffilter vervangen ☒

Extra bij service A: olie automatische transmissie en verdeelbak verversen bij voertuig met transmissie 725.1 ☒

Remblokken en remschijven van vooras vervangen (complete wielen gedemonteerd) bij voertuig met vaste remklauwen ☒

Remblokken en remschijven van achteras vervangen (complete wielen gedemonteerd) ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie tegen doorroesten ☒

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒

Servicebericht 4

Mercedes-Benz	Georg Pappas Automobil GmbH	Datum	06.02.2024
	Innsbrucker Bundesstraße 111	Reparatie opdracht nr.	240149006
	Salzburg	Kilometerstand	96040 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Service B
Werkplaatscode	8E0N0
Resterende tijd	129 Dagen
Resterende afstand	2212 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	229.61
Viscositeit	

Extra werkzaamheden

Service B met plus-pakket uitvoeren	☒
Extra bij service: stoffilter vervangen	☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie tegen doorroesten	☒

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Georg Pappas Automobil GmbH	Datum	12.06.2023
	Innsbrucker Bundesstraße 111	Reparatie opdracht nr.	230129479
	Salzburg	Kilometerstand	73251 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Service A
Werkplaatscode	35080
Resterende tijd	175 Dagen
Resterende afstand	939 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	229.52
Viscositeit	

Extra werkzaamheden

Service A met plus-pakket uitvoeren	☒
Extra bij service: stoffilter vervangen	☒
Extra bij service: luchtfilterelement vervangen	☒
Extra bij service: bougies vervangen	☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie tegen doorroesten	☒

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 2

Mercedes-Benz

Georg Pappas Automobil GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 111
Salzburg

Datum 28.11.2022
Reparatie opdracht nr. 220113667
Kilometerstand 49176 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service B
Werkplaatscode 8E0N
Resterende tijd 10 Dagen
Resterende afstand -1213 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.52
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Service B met plus-pakket uitvoeren ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie tegen doorroesten ☒

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒

Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Georg Pappas Automobil GmbH	Datum	09.05.2022
	Innsbrucker Bundesstraße 111	Reparatie opdracht nr.	220195943
	Salzburg	Kilometerstand	22963 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Service A
Werkplaatscode	5050
Resterende tijd	154 Dagen
Resterende afstand	2037 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	
Viscositeit	

Extra werkzaamheden

Stoffilter vervangen	☒
Motor : olie en filterwissel	☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie tegen doorroesten	☒

**Service-intervals in accordance with
DAIMLER AG specification**

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------