

Digitaal servicebericht

Voertuiggegevens

Voertuig SL 63 AMG
Start garantie datum 12.06.2009
FIN WDB2304701F149310

Volgende servicebeurt 10.2022

37582 km

Informatie mbt. de volgende service beurt: zie onderhoudsboekje, Mercedes Benz site en/of de service melding in het dashboard

Servicebericht 5

Mercedes-Benz	Landrins Bil AB	Datum	05.10.2021
	Bergsgatan 120	Reparatie opdracht nr.	4264970
	Sundsvall	Kilometerstand	17582 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Grote onderhoudsbeurt
Werkplaatscode	Niet aanwezig
Resterende tijd	-411 Dagen
Resterende afstand	18633 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	229.5
Viscositeit	0W-40

Extra werkzaamheden

Motor: olie en -filter vervangen ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Garantie tegen doorroesten ☐

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☐

Addworks

accomplished ☒

Comment

Då tidigare service ej är utförd enligt föreskriven serviceintervall för längs ej garanti mot genomrostning

Servicebericht 4

Mercedes-Benz

Landrins Bil AB
Bergsgatan 120
Sundsvall

Datum 21.08.2019
Reparatie opdracht nr. 3023440
Kilometerstand 16215 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Kleine onderhoudsbeurt
Werkplaatscode Niet aanwezig
Resterende tijd -448 Dagen
Resterende afstand 17737 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.5
Viscositeit 0W-40

Extra werkzaamheden

Remvloeistof vervangen ☒
Luchtfiler vervangen ☒
Motor: olie en -filter vervangen ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie tegen doorroesten ☐

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☐

Addworks

accomplished ☒

Comment

Garanti mot genomrostning förfaller då
bilen ej är servad enl mercedes riktlinjer

Servicebericht 3

Mercedes-Benz

Rylander Bil AB
Bergsgatan 120
Sundsvall

Datum 30.05.2017
Reparatie opdracht nr. 03452200
Kilometerstand 13952 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Grote onderhoudsbeurt
Werkplaatscode Niet aanwezig
Resterende tijd -321 Dagen
Resterende afstand 16504 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.5
Viscositeit 0W-40

Extra werkzaamheden

Combifilter vervangen ☒
Motor: olie en -filter vervangen ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie tegen doorroesten ☐

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☐

Addworks

accomplished ☒

Comment

Garanti mot genomrostning gäller ej då
bilen ej är servad enl föreskriven
serviceintervall

Servicebericht 2

Mercedes-Benz
Sellmans Bil AB
Stationsgatan 30
Hudiksvall

Datum 02.10.2013
Reparatie opdracht nr. 00381180
Kilometerstand 10456 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Kleine onderhoudsbeurt
Werkplaatscode 505
Resterende tijd 6 Dagen
Resterende afstand 16252 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.5
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Motor: olie en -filter vervangen ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie tegen doorroesten ☒

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☐

Addworks

accomplished ☒

Servicebericht 1

Mercedes-Benz

Daimler AG; Niederlassung
Freiburg
St.-Georgener-Straße 1
Freiburg

Datum 10.08.2009
Reparatie opdracht nr. 8398
Kilometerstand 3320 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Kleine onderhoudsbeurt
Werkplaatscode Niet aanwezig
Resterende tijd -8 Dagen
Resterende afstand 0 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. MOBIL 1
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Achteras: olie vervangen ☒
Motor: olie en -filter vervangen ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Garantie tegen doorroesten ☐

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒
