



PORSCHE

Wagen afgeleverd

30 JULI 2021

op

10

bij km

2110911

Bedrijfsnr.



Wagengegevens

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	2420089
FIN VIN	WPOZZZ99ZNS250064
BESTELLTYP SALESTYPE	992450
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	DKH CDT50
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	NO
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	AU
FARBCODE COLORCODE	M7S
VIN	
	
992.010.534.H	

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Afleveringsinspectie uitgevoerd
(kosteloos)

op 27-07-2021

Opdrachtnr. 16854

bij km 10



Stempel

Ja / Nee

☒	☐
☒	☐

Olieverversing
Inspectie


☒	☐
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☒	☐
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☐
☐	☐

Remvloeistof ververst
Bougies vervangen
Luchtfilter vervangen
Water uit brandstoffilter afgetapt
Brandstoffilter vervangen
Aandrijfriem gecontroleerd
Aandrijfriem vervangen
Bandenafdichtmiddel vervangen
Transmissieolie ververst
Olie asaandrijving ververst

op 09-07-2024

Opdrachtnr. 13789

bij km 32550



Stempel

Ja / Nee

☐	☐
☐	☐

Olieverversing
Inspectie

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Remvloeistof ververst
Bougies vervangen
Luchtfilter vervangen
Water uit brandstoffilter afgetapt
Brandstoffilter vervangen
Aandrijfriem gecontroleerd
Aandrijfriem vervangen
Bandenafdichtmiddel vervangen
Transmissieolie ververst
Olie asaandrijving ververst

op _____

Opdrachtnr. _____

bij km _____

Stempel

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

Het voertuig wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens om de 2 jaar gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 09-07-2024

bij km 32550

Bedrijfsnr. 211 911

211

9111

**Porsche Centrum
Gelderland**

Stempel

Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel

Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op _____

bij km _____

Bedrijfsnr. _____

Stempel