Gewährleistungsnachweis

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WUAZZZ8DZ1N903649
Typerklärung	8D5 0A9 1227965
	RS4 Avant 2.7
Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmonat /-jahr	280KW M6S 03/01
Motorkennbuchstabe / Getriebekennbuchstabe	ASJ DQA FDP
Lack-Nr. / Innenausstattungs-Nr.	LZ6X/LZ6X NOQ/ QS
M-Ausstattungs-Nr.	EOA 7A2 4UE 6XJ 5SL 6TS 1KZ JOL 1LJ 1AT 1BD 3FA 5TU 7XO 4R3 FOA OL2 8GL OG1 OYQ OJC TOR 3NZ 8JG U2B X4B 1XP 8Q2 9Q2 8Z5 DOL 7QO C1M 7KO 4X3 VJ4 6R2 3L7 3YO 4K4 5D1 1SA OGE Q1E 4GH
Leergewicht / Verbrauchswerte / CO_2-Emission	1665 17,0 9,0 12,0 288

Datum der Auslieferung:

30 03 01

223 663

Audi

Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Stempel des ausliefernden Audi-Partners

KOMM-NR.		MODELL
721662	6T6TQS	8D50A9

FG-NR. WUAZZZ8DZ1N903649

MOT-NR. AZR

Dieser Servicep
alle Audi-Model

- **Benzinmot**
- **Dieselmot**

Hinweis zur Gew

Grundsätzlich gelten die
Schäden unterliegen nic
die Nichtbeachtung der
Servicearbeiten (entspr
rückzuführen sind. Ser
sierten Audi-Partner du
bestätigen. Der ausgef
stungsnachweis.

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen SZ 33543

gehört

Name

Straße

Wohnort 8840 Einsiedeln

Telefon

betreut

223 663

Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Audi-Partner

Kundendienst-Berater

Telefon 055) 418' 81'00

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen

gehört

Name

Straße

Wohnort

Telefon

betreut

Audi-Partner

Kundendienst-Berater

Telefon

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen

gehört

Name

Straße

Wohnort

Telefon

betreut

Audi-Partner

Kundendienst-Berater

Telefon

Übergabe-Service

Bevor Ihr Fahrzeug an Sie ausgeliefert wurde, haben wir es nach den Richtlinien des Werkes durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Auto haben.

223 663

Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Stempel des Audi-Partners

Der Übergabe-Service wurde durchgeführt am

30.03.2001

Nächster Service

Nach Anzeige " Service " im Kombiinstrument.

Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigt Ihnen der Audi-Partner durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen, welche Arbeiten im Rahmen des Service durchgeführt wurden. Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Mißverständnisse.

Datum: 18.3.03

km-Stand: 15 936

Durchgeführt wurde:*	ja	nein
LongLife Service	☒	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☐	☒
Inspektion Service	☐	☒
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☒
Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)		
alle 2 Jahre	☒	☐
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
alle 120 000 km	☐	☒
alle 180 000 km	☐	☒

223 663
Audi
Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Stempel des Audi-Partners

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: 3/05

km-Stand: 45 000 ☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Datum: 9.5.05 km-Stand: 26 493

Durchgeführt wurde:*

	ja	nein
LongLife Service	☒	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☐	☒
Inspektion Service	☐	☒
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☒

223 663
Audi
Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Totalmobil!
Mobilitätsversicherung
Assurance mobilité
Assicurazione di mobilità
Insurance mobility

Stempel des Audi-Partners

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)

alle 2 Jahre	☒	☐
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☐
alle 90 000 km	☐	☐
alle 120 000 km	☐	☐
alle 180 000 km	☐	☐

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: 5/07

km-Stand: 56 000 ☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 4.6.07 km-Stand: 33'118

Durchgeführt wurde:*	ja	nein
LongLife Service	☒	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☐	☒
Inspektion Service	☐	☒
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☒

223 663
Audi
Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Totalmobil!
Mobilitätsversicherung
Assurance mobilité
Assicurazione di mobilità
Insurance mobility

Stempel des Audi-Partners

Bruno Fuchs

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)

alle 2 Jahre	☒	☐
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
alle 120 000 km	☐	☒
alle 180 000 km	☐	☒

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: 6/09

km-Stand: 63'000

☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 9.4.09 km-Stand: 37'541

Durchgeführt wurde:*

	ja	nein
LongLife Service	☐	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☐	☐
Inspektion Service	☐	☐
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☐

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)

alle 2 Jahre	☐	☐
alle 30 000 km	☐	☐
alle 60 000 km	☐	☐
alle 90 000 km	☐	☐
alle 120 000 km	☐	☐
alle 180 000 km	☐	☐

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

223 663
Audi
Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Totalmobil!
Mobilitätsversicherung
Assurance mobilité
Assicurazione di mobilità
Insurance mobility

Stempel des Audi-Partners

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: 4/11

km-Stand: 67 000

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 8.4.2011

km-Stand: 45'345

Durchgeführt wurde:*	ja	nein
LongLife Service	☒	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☒	☐
Inspektion Service	☒	☐
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☒

223 663
Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Viamobil!
Mobilitätsversicherung
Assurance mobilité
Assicurazione di mobilità
Insurance mobility

Stempel des Audi-Partners

Bruno Füchslin

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)		
alle 2 Jahre Bremsfl.	☒	☐
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
alle 120 000 km	☐	☒
alle 180 000 km	☐	☒

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: 4/2013

km-Stand: 75'000

☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 11.05.2012 km-Stand: 50495

Durchgeführt wurde:*

	ja	nein
LongLife Service	☐	☒
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☐	☒
Inspektion Service	☐	☒
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☒

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)

alle 2 Jahre	☐	☒
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
alle 120 000 km	☐	☒
alle 180 000 km	☐	☒

Zahnriemen gew. km-Stand: 50495

* Bitte jede Zeile ankreuzen

223 663

Autohaus Füchslin AG
Schachtrosse 24
8010 Einsiedeln

Stempel des Servicepartners

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: April 2013

km-Stand: 75000 ☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 30.04.2013 km-Stand: 55373

Durchgeführt wurde:*	ja	nein
LongLife Service	☒	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☒	☐
Inspektion Service	☐	☐
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☒	☐

223 663
Autohaus Füchslin AG
Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln

Viamobil!
Mobilitätsversicherung
Assurance mobilité
Assicurazione di mobilità
Insurance mobility

Stempel des Audi-Partners

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)

alle 2 Jahre **Bremsflüssigkeit ersetzt**	☒	☒
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☐	☒
alle 120 000 km	☐	☒
alle 180 000 km	☐	☒

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: 85'000

km-Stand: 04.2015 ☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 29.4.15

km-Stand: 67405

Durchgeführt wurde:*

	ja	nein
LongLife Service	☒	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☒	☐
Inspektion Service	☐	☒
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☒

Bremsflüssigkeit ersetzt

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)

alle 2 Jahre	☒	☐
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
alle 120 000 km	☐	☒
alle 180 000 km	☐	☒

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Volkswagen Servicepartner

Autohaus Füchslin AG

Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 81 00
223 / 663

Viamobil!
Mobilitätsversicherung
Assurance mobilité
Assicurazione di mobilità
Insurance mobility

Stempel des Audi-Partners

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: 4.2017

km-Stand: 95000

☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 8.2.17

km-Stand: 72'716

Durchgeführt wurde:*	ja	nein
LongLife Service	☒	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☒	☐
Inspektion Service	☒	☐
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☒
Bremsflüssigkeit ersetzt		
Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)		
alle 2 Jahre	☒	☐
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
alle 120 000 km	☐	☒
alle 180 000 km	☐	☒

Zahnriemen gew. km-Stand: _____

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Volkswagen Servicepartner

Autohaus Füchslin AG

Zürichstrasse 24
8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 81 00

223 / 663

Viamobil!
Mobilitätsversicherung
Assurance mobilité
Assicurazione di mobilità
Insurance mobility

Stempel des Audi-Partners

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☒

Datum: Feb 2019

km-Stand: 102'000 ☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Datum: 20-05-2025 km-Stand: 79.888

Durchgeführt wurde:*	ja	nein
LongLife Service	☐	☐
Inspektion Service		
Ölwechsel Service	☑	☐
Inspektion Service	☑	☐
zusätzlich alle 60 000 km (siehe Seite 7)	☐	☐

KOSTER & HOGESLAG AUTOMOTIVE

Stempel des Audi-Partners

Zusatzarbeiten (siehe Seite 8)		
alle 2 Jahre	☐	☐
alle 30 000 km	☐	☐
alle 60 000 km	☐	☐
alle 90 000 km	☐	☐
alle 120 000 km	☐	☐
alle 180 000 km	☐	☐

Zahnriemen gew. km-Stand: 79.888

* Bitte jede Zeile ankreuzen

Nächster " Service "

nach Anzeige im Kombiinstrument ☐

Datum: _____

km-Stand: _____ ☐

je nachdem, was zuerst eintritt

Besitzer des Fahrzeugs

1. Besitzer (Name, Vorname)

Straße, Hausnummer

52076 Aachen

Postleitzahl, Ort

2. Besitzer (Name, Vorname)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

3. Besitzer (Name, Vorname)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

4. Besitzer (Name, Vorname)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

5. Besitzer (Name, Vorname)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

6. Besitzer (Name, Vorname)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Fahrzeug ausgeliefert

03.08.18

am

12

bei km

11B0051

Handelspartner-Nr.