


Übergabe zur Übergabe

Prüfung von Schlössern und Fahrzeugschlüsseln prüfen
Serie und Innenkotflügel reinigen
Transportaufkleber entfernen
Fahrzeug reinigen
Schutzscheibe entfetten
Pommes einlegen
Abdeckungen im Innenraum entfernen
Bedienanleitung kontrollieren
Werkzeug kontrollieren
Anzeichen anbringen
Sicherheitsmittelsystem
Schleppöse
Ladegerät
Zusätzlich vom Werk angeforderte Kundendienstarbeiten und
Nacharbeiten

auf Wunsch.

Fahrzeug-Übergabeprüfung



Service-Aktionen geprüft:

Ausstehende Service-Aktionen erledigt:

Unterschrift: **Aston Martin Lagonda of Europe GmbH**

Nürburgring Testcenter

Datum:

29.08.2012

53520 Meuspath

Germany
(Händlerstempel)

* Arbeitssollwert.

Kundendienst-Scheckheft

Die folgenden Einträge im Kundendienst-Scheckheft sind für die regelmäßigen Wartungen im Abstand von 16.000 km - oder 12 Monaten bei geringerer Laufleistung - bestimmt. Sicherstellen, dass bei jeder Wartung der betreffende Eintrag als erledigt abgestempelt und unterschrieben wird.

Fahrgestellnummer:

501046

Lieferdatum:

31/08/2012

* Arbeitssollwert.

16.000 km oder 12 Monate

* 3,85 Stunden

Service-Aktionen geprüft

AM MARTIN

Ausstehende Service-Aktionen erledigt:

Unterschrift:

AM Automobile GmbH

Moosacher Str. 40

Datum:

23.9.13

13000 Kilometer München

1845

Händlerstempel Fax 089-28 70 12 22

32.000 km oder 24 Monate

*5,00 Stunden

Service-Aktionen geprüft:

Ausstehende Service-Aktionen erledigt:

Unterschrift:

Datum: Kilometerstand:



ASTON MARTIN

48.000 km oder 3 Jahre

Kroymans AM Hilversum B.V.

Soesdijkstraatweg 66

1213 XE HILVERSUM

Tel. 035-6462200 Fax: 035-6835646

E-mail: info@astonmartin.nl

Datum: 22-9-2015 Kilometerstand:

14338

Händlerstempel

KROYMANS

64.000 km oder 4 Jahre

*5,00 Stunden

Service-Aktionen geprüft:

Ausstehende Service-Aktionen erledigt:

Unterschrift:

Datum:

Kilometerstand:

Händlerstempel

80.000 km oder 5 Jahre

*3,85 Stunden

Service-Aktionen geprüft: ✓

Ausstehende Service-Aktionen erledigt: ✓

Unterschrift:

ASTON MARTIN LUXEMBOURG
128, route de Thionville L-2610 Luxembourg
Datum: 02.12.2015 Kilometerstand: 45072

Händlerstempel

97.000 km oder 6 Jahre

*5,15 Stunden

Service-Aktionen geprüft:

Ausstehende Service-Aktionen erledigt:

Unterschrift: Soesdijkstraatweg 66

1213 XE HILVERSUM

Tel: 035-6462200 Fax: 035-6835646

Datum: 18-11-1975 Kilometerstand: 15982

Händlerstempel

113.000 km oder 7 Jahre

*6,30 Stunden

Service-Aktionen geprüft:

Ausstehende Service-Aktionen erledigt:

Unterschrift:

Datum:

Kilometerstand:

Händlerstempel

Kundendienst

Korrosionsschutzprüfung

Bremsbeläge gewechselt - Bremsscheiben geprüft

Vorderachse / Hinterachse / alle Achsen (Nichtzutreffendes streichen)

Bremsscheibengewicht (Vorderachse): kg kg

Bremsscheibengewicht (Hinterachse): kg kg

km-Stand:

Unterschrift:

Datum:

(Händlerstempel)

Bremsbeläge gewechselt - Bremsscheiben geprüft

Vorderachse / Hinterachse / alle Achsen (Nichtzutreffendes streichen)

Bremsscheibengewicht (Vorderachse): kg kg

Bremsscheibengewicht (Hinterachse): kg kg

km-Stand:

Unterschrift:

Datum:

(Händlerstempel)

Korrosionsschutzprüfung 1 Jahr

Datum:

km-Stand:

AM Automobile GmbH

Moosacher Str. 40

80809 München

Tel.: 089-28 70 12 10 Fax 089-28 70 10 10

(Händlerstempel)

Korrosionsschutzprüfung 2 Jahre

Datum:

km-Stand:

(Händlerstempel)

Korrosionsschutzprüfung 3 Jahre

Unterschrift:

Datum:

km-Stand:

(Händlerstempel)

Korrosionsschutzprüfung 4. Jahr

Unterschrift:

Datum:

km-Stand:

(Händlerstempel)