

Wartungsinformationen

Kilometerzähler: 10992

Name des Technikers: P. Jancke

Datum: 03.05.22

Termin für den nächsten Kundendienst: 05/23

Stempel des Vertragshändlers



Name des Kundendienstberaters: C. K. K. K. K.

Unterschrift des Kundendienstberaters: [Signature]

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft: ☒ Ja / ☐ Nein

Luftfilter gewechselt: ☐ Ja / ☒ Nein

Pollenfilter gewechselt: ☐ Ja / ☒ Nein

Stückkerzen gewechselt: ☐ Ja / ☒ Nein

Korrosionsschutzprüfung: ☒ Ja / ☐ Nein

Flüssigkeiten gewechselt:

Motoröl

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

Wartungsinformationen

Kilometerzähler: 22.254

Name des Technikers: P. Janke

Datum: 20.04.2023

Fälligkeit des nächsten Kundendiensts: 04.2024

Stempel des Vertragshändlers



Aston Martin Hamburg

Name des Kundendienstleiters:

Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG
Poppenbütteler Weg 5
22339 Hamburg

Unterschrift des Kundendienstleiters:

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft:

☒ Ja ☐ Nein

Luftfilter gewechselt:

☐ Ja ☒ Nein

Pollenfilter gewechselt:

☐ Ja ☒ Nein

Zündkerzen gewechselt:

☐ Ja ☒ Nein

Korrosionsschutzprüfung:

☒ Ja ☐ Nein

Flüssigkeiten gewechselt:

Motoröl u. Bremsflüssigkeit

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

Wartungsinformationen

Kilometerzähler:

34.503

Name des Technikers:

M. Landskron

Datum:

24.04.2024

Fälligkeit des nächsten Kundendiensts:

04.2025



Hamburg

Name des Kundendienstberaters:

T. Rönke

Unterschrift des Kundendienstberaters:

Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KG
Poppenbütteler Weg 5 · 22339 Hamburg

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft:

☒ Ja ☐ Nein

Luftfilter gewechselt:

Ja / ☒ Nein

Pollenfilter gewechselt:

☒ Ja ☐ Nein

Zündkerzen gewechselt:

Ja / ☒ Nein

Korrosionsschutzprüfung:

☒ Ja ☐ Nein

Flüssigkeiten gewechselt:

Motoröl

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

Wartungsinformationen

Kilometerzähler: 43.906

Name des Technikers: M. Landskron

Datum: 17.04.2025

Fälligkeit des nächsten Kundendiensts: 04.2026 / 59.906 km

Einzelheiten des Kundendiensts

Service-Aktionen geprüft: Ja / Nein

Luftfilter gewechselt: Ja / Nein

Pollenfilter gewechselt: Ja / Nein

Zündkerzen gewechselt: Ja / Nein

Korrosionsschutzprüfung: Ja / Nein

Flüssigkeiten gewechselt:

Motoröl u. Brems Flüssigkeit

Stempel des Vertragshändlers



Name des Kundendienstberaters: Hamburg T. Mücke

Unterschrift des Kundendienstberaters: [Signature]

Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KG
Poppenbütteler Weg 5 · 22339 Hamburg

Zusätzliche Kundendienst-Informationen

Wartungsinformationen

Werkstattnummer:

51.620km

Name des Technikers:

M. Landskron

Datum:

27.07.2026

Termin des nächsten Kundendienstes:

07/2027

Einzelheiten des Kundendienstes

Service-Aktionen geprüft:

☒ Ja / ☐ Nein

Ölfilter gewechselt:

Ja / ☒ Nein

Luftfilter gewechselt:

Ja / ☒ Nein

Zündkerzen gewechselt:

Ja / ☒ Nein

Korrosionsschutzprüfung:

☒ Ja / ☐ Nein

Flüssigkeiten gewechselt:

Motoröl



Hamburg

Name des Kundendienstberaters: P. Eppert

Unterstützt das Kunde-Automobil SE & Co KG

Poppenbütteler Weg 5 · 22339 Hamburg

Zusätzliche Kundendienst-Informationen